

事例紹介

『アース小ねじ』



Before



After
大幅な工数削減
作業性UP



① 問題点

通電の必要箇所へ「フランジボルトプレート付」を使用していた。しかし、フランジボルトのプレートでは、きれいに塗装をはがすことができず、一度塗布した部分を削り通電できるようにしていました。塗装をはがす作業は非常に面倒なのでどうにかしたいとの強い要望がありました。

② 解決策

1本で必要最小限の塗装をはがし通電が可能になる『アース小ねじ』をご提案。

③ 効果

- ・ 塗装を削る作業
- ・ マスキング作業

上記の作業が不要になり、大幅な工数削減が可能になりました！また、塗膜を安定してはがすことができるようになり、信頼性も向上しました。

④ 備考

ラインナップにないサイズでも、ご相談に応じて小箱単位からの製作も行っているのとても経済的です。